

Vendredi 17 Janvier 2014

Je prends ces quelques photos pour montrer l'état du réseau physique. Je trouve intéressant les «bricolages» (*câble **ethernet** enroulé autour des poteaux ou dans les boîtiers, raccordements sous manchons...*) installés depuis l'année dernière. Si cela permet de nous dépanner provisoirement, il est aberrant qu'Orange n'intervienne pas plus vite pour remettre en état correctement ses lignes malgré de nombreux signalements (*tant par les habitants que par les quelques techniciens s'étant déplacés sur notre secteur, à supposer qu'ils les aient réellement consignés dans leurs rapports*).





Boitier neuf ?



Boitier neuf ?




Câble ethernet






Ventilation ?



Câble ethernet



Les boitiers ne ferment plus >> humidité récurrente!?